

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0317-43	FECHA:	09 de mayo 2024



1.1 Sustitución de Lámina, por Lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



1.1 Sustitución de Lámina, por Lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación
9. Pintura en muros exteriores e interiores



6. Piso
6.1 Reparación de piso de torta de concreto



9. Pintura en muros exteriores e interiores
21.1 Repello en muros
21.4 Sellado de grietas y fisuras en muros



9. Pintura en muros exteriores e interiores
21.1 Repello en muros
21.4 Sellado de grietas y fisuras en muros



1.1 Sustitución de Lámina, por Lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antela Resinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Pablo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

