

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | Tiquisate |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-06-0317-43 | FECHA: | 23/08/2024 |




Foto1: 4.3 Sustitución de puertas



Foto 2: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Recinos
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juanita
Firma y Sello Director Centro Educativo

