



Ministerio de Educación
C U B A

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintia	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Manuel José Arce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Trozas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 06 - 0319 - 43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: **1 CUBIERTA DE LAMINA**
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: **2 ESTRUCTURA DE TECHO**
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: **4 PUERTAS DE METAL**
4.4 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: **6 PISO**
6.8 Sustitución de piso cerámico
13 SUSTITUCIÓN DE AZULEJO 13.1 Sustitución de azulejo



Foto 5: **19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERÍA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA)**
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.