



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champas Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0338-43	FECHA:	9/05/2024




Renglón 1
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada azulinc calibre 26




Renglón 1
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Renglón 4
4.3 Sustitución de puerta



Renglón 5
5,6 Sustitución de balcon de metal



Renglón 6
Sustitución de piso granito
6.8 Sustitución de piso cerámico



Renglón 10
10.3 Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edenx Lorena Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champas Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0338-43	FECHA:	9/05/2024

	
Renglón 15 15.1 Reparación de muro perimetral de block	Foto 2:
Foto 3:	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Glendys Lorenza Mateo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--