


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champas Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 06 - 0338 - 43	FECHA:	22/08/2024




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Glendy Lorenz Mateo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champas Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 06 - 0338 - 43	FECHA:	22/08/2024

 <p>Renglón 15 - 15.1 Reparación de muro perimetral de block</p>	<p>Foto 2:</p>
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 4:</p>
<p>Foto 5:</p>	<p>Foto 6:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Giendy Loren Matco</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--