



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN DE ARENA, TIQUISATE, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0342-43	FECHA:	7/11/2024



**Foto 1:** 1 CUBIERTA DE LAMINA  
SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.  
1.3 SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 1.1




**Foto 2:** 2 ESTRUCTURA DE TECHO.  
SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO. 2.3



**Foto 3:** 4 PUERTA DE METAL.  
SUSTITUCION DE CHAPAS. 4.2



**Foto 4:** 4 PUERTA DE METAL.  
SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO. 4.4



**Foto 5:** 6 PISO  
SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO 6.5



**Foto 6:** 10 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS  
SUSTITUCIÓN DE INODORO 10.3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian Mironica Mendez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN DE ARENA, TIQUISATE, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0342-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: 10. SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS  
10.5 SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 8: 10 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS.  
10.9 SUSTITUCION DE GRIFOS




Foto 9: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. 14.3  
SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEAL PRINCIPAL DE AGUAS




Foto 10: 15 MUROS PERIMETRALES  
REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

15.1



Foto 11: 17 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  
DE LAMPARAS TIPO LED.  
17.11 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO  
17.3 SUSTITUCION  
DE TOMACORRIENTES DOBLES.  
17.9 SUSTITUCION DE FLUORONES.




Foto 12: 10 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. (CUANDO APLIQUE)  
21.1 REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian Nurisca Hernandez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

