







REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A CALLE 2-73 ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0043-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024
 <p>Foto 1: VISTA PANORAMICA DE AULAS</p>		 <p>Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO</p>	
 <p>Foto 3: VISTA DE CONEXIÓN DE MÓDULOS SIN CAMINAMIENTO</p>		 <p>Foto 4: VISTA AL MÓDULO DE AULAS SIN CANAL, SIN CAMINAMIENTO</p>	
 <p>Foto 5: EL MÓDULO DE AULAS SE ENCUENTRA CON DEFICIENCIA ENERGÉTICA</p>		 <p>Foto 6: VISTA DEL CONSULTOR EN EL INGRESO A DIRECCIÓN DE LA ESCUELA</p>	





 Firma y sello del Presidente de la OPF




Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A CALLE 2-73 ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0043-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024
 <p>Foto 7: EL MÓDULO DE AULAS NO TIENE INSTALACIONES ELECTRICAS</p>		 <p>Foto 8: CAMINAMIENTOS Y ÁREAS DE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES</p>	
 <p>Foto 9: ESTRUCTURA METALICA Y LAMINAS EN BUENAS CONDICIONES, NO TIENE CANAL NI BAJADA DE AGUA PLUVIAL</p>		 <p>Foto 10: VISTA DEL AULA SIN CANAL NI BAJADAS DE AGUA</p>	
 <p>Foto 11: MODULO DE AULAS Y ÁREAS DE ESTAR</p>		 <p>Foto 12: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN</p>	


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272