

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CEIBA AMELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-1852-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024
<p>Foto 1: MUROS Y BALCONES EN MAL ESTADO AL IGUAL QUE LA PINTURA, PATIO DE TIERRA</p>		<p>Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA CONSULTOR A CARGO DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DE LA OPF Y REPRESENTANTE DE LA ESCUELA</p>	
<p>Foto 3: VISTA DEL ÁREA POSTERIOR A AULAS EN MAL ESTADO MUROS Y VENTANAS DAÑANAS</p>		<p>Foto 4: PINTURA Y VENTANAS EN MALAS CONDICIONES</p>	
<p>Foto 5: VISTA PANORÁMICA DEL MURO PERIMETRAL</p>		<p>Foto 6: CONSULTOR FRENTE A LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA</p>	

*Beatriz Montenegro*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Fernando David de León Mañrique*  
ARQUITECTO  
Col. No. 7,272  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CEIBA AMELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-1852-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024
			
Foto 7: MUROS Y BALCONES EN MAL ESTADO AL IGUAL QUE LA PINTURA		Foto 8: TODOS LOS MÓDULOS DE LA ESCUELA NO TIENEN CANAL PARA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	
			
Foto 9: FACHADA DEL MÓDULO DE AULAS PRESENTA DETERIORO EN PINTURA Y BALCONES		Foto 10: PINTURA Y VENTANAS EN MALAS CONDICIONES, PISO DE TIERRA	
			
Foto 11: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN		Foto 12: PUERTA INGRESO DANADA	

<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Beatriz Montenegro</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	 <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Fernando David de León Maúrique</p> <p style="font-weight: bold;">ARQUITECTO</p> <p style="font-weight: bold;">Col. No. 7,272</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	--