



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	# REF	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM María Castellanos Abauta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA EUFRACIA TAMBITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2207-42	FECHA:	19 de marzo del 2024



FOTO 1: 2.1 MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE METAL



FOTO 2: 4.2 SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO 3: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 6: 6.1 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	#iREFI	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM María Castellanos Abauta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA EUFRACIA TAMBITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2207-42	FECHA:	19 de marzo del 2024



FOTO 7: 6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO




FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 9: 10.3 SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 10: 10.8 SUSTITUCION DE INODORO





FOTO 11: 14.3 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUA NEGRAS



FOTO 12 14.13 SUSTITUCIÓN DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	#jREF!	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM María Castellanos Abauta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA EUFRACIA TAMBITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-2207-42	FECHA:	19 de marzo del 2024




FOTO 13: 17.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO




FOTO 14: 17.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



FOTO 15: 17.12 SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



FOTO 16: 17.12 SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

