



Ministerio de Educación  
SECRETARÍA DE ESTADO

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM Maria Castellanos Abauta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CALZADA EUFRACIA TAMBITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-2207-42	FECHA	29 DE MAYO DEL 2024




FOTO 1: REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTAS DE METAL 50%




FOTO 2: REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTAS DE METAL 50 %



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL 100%




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL 100 %



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO 90 %

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Sistema de Gestión de la Calidad

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM María Castellanos Abautá JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA EUFRACIA TAMBITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-2207-42	FECHA:	29 DE MAYO DEL 2024




FOTO 1: PINTURA DE MUROS EXTERIORES 90 %




FOTO 2. PINTURA EN MUROS INTERIORES 90 %



FOTO 3: SUSTITUCIÓN INODOROS 50 %



FOTO 4 SUSTITUCIÓN INODOROS 50 %



FOTO 5: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO 10 %




FOTO 6: REPACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO 10 %

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público