

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0005-43	FECHA:	12/10/2024



**Foto 1:** Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Capote y de elementos de fijación.




**Foto 2:** Mantenimiento a estructura de soporte de metal




**Foto 3:** Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas, Sustitución de chapa y Sustitución de puerta



**Foto 4:** Sustitución de balcones de metal



**Foto 5:** Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras, Sustitución de caja de registro, Sustitución de tubería línea principal, y Sustitución de chorro.



**Foto 6:** Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
GUANAGAZAPA ESCUINTLA

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
EORM CASERIO EL PORVENIR  
GUANAGAZAPA ESCUINTLA