

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0005-43	FECHA:	12/23/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Capote y de elementos de fijación. Reparación y sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" y Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal y Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas, Sustitución de chapa, Sustitución de puerta y sustitución de balcones de metal



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 5: Reparación de cocina, ustitución de tubería PVC línea principal aguas negras, Sustitución de caja de registro, Sustitución de tubería línea principal, y Sustitución de chorro.



Foto 6: Repello de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia y del Centro Educativo Público


Firma y Sello Director Centro Educativo Público