









REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CINCO PALOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CINCO PALOS GUANAGAZAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
 <p>Foto 1: VISTA PANORAMICA DE LAS AULAS PRESENTANDO QUE NO TIENE CANAL Y MALLA DAÑADA</p>		 <p>Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO</p>	
 <p>Foto 3: VISTA AL MÓDULO DE AULA DONDE LA MALLA SE ENCUENTRA DAÑADA Y EL TECHO NO TIENE CANAL ASI MISMO TAMBIEN SE OBSERVA DAÑADA LA PINTURA</p>		 <p>Foto 4: VISTA DEL INTERIOR DE AULA DONDE MUESTRA QUE NO TIENE VENTANAS SOLO OBSERVAMOS EL BALCON</p>	
 <p>Foto 5: ÁREA DE AULA DONDE SE OSERVA LAMINAS EN MALAS CONDICIONES, MALOS TRASLAPES</p>		 <p>Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN LA ESCUELA</p>	


 Firma y sello del Presidente de la OPF




Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CINCO PALOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CINCO PALOS GUANAGAZAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: MURO PERIMETRAL DAÑADO, PINTURA EN MAL ESTADO, BALCONES CON ÓXIDO



Foto 8: LA MALLA DEL MURO PERIMETRAL ESTÁ DAÑADA, PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 9: LOS MÓDULOS DE AULAS NO CUENTAN CON CANAL, NI BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, PINTURA EN MAL ESTADO, BALCONES DAÑADOS




Foto 10: MALLA DEL MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO, PINTURA DE MURO PERIMETRAL DAÑADO



Foto 11: PINTURA DAÑADA, NO CUENTA CON CANAL NI BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 12: EL MURO NO LLEGA HASTA EL TECHO,

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la DP



[Firma manuscrita]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Marique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272