



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN VICENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0010-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL, VISTA PANORÁMICA DE ESTABLECIMIENTO



Foto 2: VALUADOR, DIRECTOR Y OPF



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON PASADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON PASADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 6: valuador en el establecimiento

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique

ARQUITECTO
Col. No. 7,272




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN VICENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0010-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024
 <p>Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE EN ESCENARIO Y LAMINAS</p>		 <p>Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA</p>	
 <p>Foto 9: REMOZAMIENTO DE MURO</p>		 <p>Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA, APLICACIÓN DE PINTURA</p>	
 <p>Foto 11: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL</p>		 <p>Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE EN ESCENARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA</p>	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
 Colegiado del Evaluador de Calidad del Programa
Cól. No: 7,272