



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San Ildefonso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Ildefonso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0014-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: piso: Sustitución de ventanas de madera por metal




Foto 5: Sustitución de portón de metal.



Foto 6: Reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento




[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San Ildefonso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Ildefonso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0014-43	FECHA:	10/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a este formulario en número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San Ildefonso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Ildefonso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0014-43	FECHA:	10/12/2024



Foto13: Instalación de tablero y flipones




Foto 14: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 15: Reparación de repello y cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan las sobrantes.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

