

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FE, ALDEA BRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto1: LA ESCUELA CARECE DE CAPOTE



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO Y CONSULTOR A CARGO




Foto 3: VIDRIOS DE VENTANAS DEL MODULO DE AULAS DAÑADAS, BALCONES DAÑADAS Y LOSA CON HUMEDAD



Foto 4: PUERTAS EN MAL ESTADO, PRESENTA OXIDO, PINTURA EN MUROS DAÑADA



Foto 5: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA DONDE SE OBSERVA QUE EL MODULO DE BAÑOS NO TIENE VENTANAS




Foto 6: CONSULTOR EN ESCUELA

*Firma en Blanco*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Firma*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Fernando David de León Mañrique**  
**ARQUITECTO**  
**Col. No. 7.272**

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FE, ALDEA BRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
			
Foto 7: ÁREA DE PILA ESTA DAÑADO Y VANO DE VENTANA DE BAÑOS ES INSUFICIENTE		Foto 8: ÁREA DE BAÑOS LOS VANOS DE LAS VENTANAS SON PEQUEÑOS	
			
Foto 9: VIDRIOS DE VENTANAS DAÑADAS EN EL MÓDULO DE AULAS		Foto 10: VANO DE VENTANA INSUFICIENTE ILUMINACION Y VENTILACIÓN DEL ÁREA DE NIÑAS, HUMEDAD EN MUROS	
			
Foto 11: PINTURA EN MAL ESTADO, HUMEDAD EN LOSA, VIDRIOS DE VENTANAS DAÑADAS EN EL MÓDULO DE AULAS		Foto 6: NO TIENE CAPOTE EL MÓDULO DE AULAS	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	