

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BILINGUE SAN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AKAJ T-XE JOJ SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024




Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL MODULO DE AULAS Y ESCUELAS, NO CUENTAN CON CANALES NI BAJADAS



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTIVOS DE OPF, DIRECTOR DE LA ESCUELA, CONSULTOR A CARGO




Foto 3: LA ESTRUCTURA METALICA PRESENTA OXIDO; EL MURO DE BLOCK PRESENTA FISURAS




Foto 4: LA ESTRUCTURA METALICA INTERNA Y LAMINAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS TIENE HUMEDAD Y PRESENTA OXIDO EN LA ESTRUCTURA




Foto 5: LOS INODOROS SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y LAS PUERTAS ESTAN EN MAL ESTADO











Foto 6: CONSULTOR EN ESCUELA EORM


Firma y sello del Presidente del Comité de Evaluación




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7272

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BILINGUE SAN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AKAJ T-XE JOJ SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
			
Foto 7: EL MURO NO LLEGA HASTA EL TECHO GENERANDO UN VACIO ENTRE LOS MISMOS PROVOCANDO HUMEDAD		Foto 8: LAMINAS DAÑADAS, ESTRUCTURA CON OXIDO	
			
Foto 9: LAMINAS CON ESPUMA DE POLIURETANO YA SE ENCUENTRAN DETERIORADAS		Foto 10: LAS LAMINAS CON ESPUMA DE POLIURETANO YA SE ENCUENTRAN DETERIORADAS, SE GENERA UN VACIO ENTRE EL MURO Y EL TECHO	
			
Foto 11: MURO CON FISURAS, REPELLO EN MAL ESTADO, ESTRUCTURA CON OXIDO		Foto 12: VISTA PANORAMICA DE ESCUELA	
			
Firma y sello del Presidente de la OPE		Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	