

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN CARLOS ESTRADA CHOCON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-1829-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 1: VISTA PANORÁMICA DE LA ESCUELA, EL MÓDULO DE AULAS NO TIENEN CANAL NI BAJADAS



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO




Foto 3: VISTA DEL MÓDULO DE AULAS SE OBSERVA ESTRUCTURA CORROIDA Y LAMINAS DAÑADAS, PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 4: LAS PUERTAS PRESENTAN OXIDO AL IGUAL QUE LOS BALCONES



Foto 5: MUROS DAÑADOS Y ESPACIOS LIBRES ENTRE MURO Y ESTRUCTURA, GENERA INGRESO A ROEDORES



Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN EL INGRESO A LA ESCUELA



Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN CARLOS ESTRADA CHOCON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-1829-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, LAMINAS CON OXIDO, MALOS TRASLAPES, RAJADURAS, BALCONES DAÑADOS




Foto 8: LOS TECHOS NO TIENEN CANAL, NI BAJADAS DE GUA PLUVIAL




Foto 9: ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, LAMIAS DAÑADAS, NO TIENEN CANAL NI BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 10: EL MURO NO CUBRE HASTA LA SUPERFICIE DEL TECHO, LAMINAS MAL TRASLAPADAS




Foto 11: LOS MÓDULOS DE AULAS NO CUENTAN CON CANAL NI BAJADAS DE AGUA PLUVIAL





Foto 12: PINTURA EN MAL ESTADO




Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272