



Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1-1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BANSEOK	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 31 BLOQUE 4 COLONIA 14 DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0022-43	FECHA:	19/03/2024



10.4 sustitución de mezcladora de lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



6.1 Reparación de piso de torta de concreto 15.1 Reparación de muro perimetral de block 19.21 Instalación de tubería para agua potable 20.1 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos 20.2 Sustitución de



6.8 Sustitución de piso cerámico
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores
13.1 Sustitución de azulejo



19.11 Instalación de unidades de luz (Incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)
19.13 Instalación de tablero y flipones



10.2 sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque).

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

