



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SAN JOSÉ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO EL EMBARCADERO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL EMBARCADERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-0440-43 | FECHA: | 5/09/2024 |




Foto 7: AULA 4. 6.1 Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 8. 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto.



FOTO 9. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



FOTO 10. 21.1 Repello en muro.





FOTO 11. 21.2 Cernido en muro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAYRON RENE GARCIA MONTEPEQUE
Firma y sello del Presidente de la OPF



ELENA ODET DE LEON ALVAREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SAN JOSÉ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO EL EMBARCADERO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL EMBARCADERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-0440-43 | FECHA: | 5/09/2024 |




FOTO 1. AULA 4. 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26.




FOTO 2. AULA 4. 1.3 Sustitución de elementos de fijacion



FOTO 3. AULA 4. 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



FOTO 4. SANITARIOS 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.)




FOTO 5: AULA 4. 4.5 Sustitución de porton de metal.




FOTO 6. AULA 3 5.6 Sustitución de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAYRON RENE GARCIA MONTEPEQUE
Firma y sello del Presidente de la OPF



ELENA ODET DE LEON ALVAREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

