

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO EL EMBARCADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL EMBARCADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0440-43	FECHA:	4/12/2024



FOTO 1. AULA 4. 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26.



FOTO 2. AULA 4. 1.3 Sustitución de elementos de fijacion



FOTO 3. AULA 4. 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



FOTO 4. SANITARIOS 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura.)




FOTO 5: AULA 4. 4.5 Sustitucion de porton de metal.



FOTO 6. AULA. 3 5.6 Sustitución de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**BAYRON RENE GARCIA MONTEPEQUE**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



**ELENA ODET DE LEON ALVAREZ**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO EL EMBARCADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL EMBARCADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0440-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: AULA 4. 6.1 Reparacion de piso de torta de concreto.



Foto 8. 6.5 Sustición de piso de torta de concreto.



FOTO 9. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



FOTO 10. 21.1 Repello en muro.




FOTO 11. 21.2 Cernido en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAYRÓN RENÉ GARCÍA MONTEPEQUE  
Firma y sello del Presidente de la OPF

ELENA ODET DE LEÓN ALVÁREZ  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público