

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |   |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Escurtiña                                 | MUNICIPIO:                     | San José  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Teniente Elmer Armando Arevalo Reyes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Interior del Parcelamiento San Juan el Paraiso parcela No. 45 |
| ESTABLECIMIENTO:            | 05-09-0452-43                             | FECHA:                         | 24/06/2024  |



Foto 7: Tapadera de fosa septica dañada, Region 14.5 (Reparacion de tapaderas de cajas)



Foto 8: Area de cocina sin techo, Regiones 19.7, 18.8 (Intalacion de estructura portante de metal, Instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 26)



Foto 9: Drenaje colapsado, Region 19.18 (Instalacion de tubería principal PVC)



Foto 10: Region 19.21 (Instalacion de tubería de agua potable).



Foto 11: Region 19.20 Instalación de pila






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

