

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024



Foto13: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 14: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 15: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 16: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 17: Mantenimiento a estructura portante de metal.



Foto 18: Mantenimiento a estructura portante de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Piox Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Humberto...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de metal ventana y fabricación de ventana



Foto 8: Mantenimiento a estructura de metal reja.



Foto 9: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 10: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 11: Mantenimiento a estructura de metal puerta y cambio de chapas




Foto 12: Mantenimiento a estructura de metal puerta y cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Cecilia Piox Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>Manuel Sanchez</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 5: Sustrucción de piso cerámico




Foto 6: Sustrucción de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Piox Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	27/11/2024




Foto13: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 14: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 15: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 16: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 17: Mantenimiento a estructura portante de metal.



Foto 18: Mantenimiento a estructura portante de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Piox Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

