

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 8 LOTE 11 LOTIFICACION BALCONES D
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0019-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024




Foto1: MÓDULO DE AULAS EL BARANDAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO AL IGUAL QUE LOS BALCONES DE LAS VENTANAS, EL PISO DE CONCRETO SE ENCUENTRA RAJADO



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO




Foto 3: LA COCINA SE ENCUENTRA INCOMPLETA EL POLLETON NO TIENE PLANCHA




Foto 4: PILA EN MAL ESTADO, AUSENCIA DE MESA PARA ÁREA DE TRABAJO



Foto 5: DE LADO IZQUIERDO VISTA AL INGRESO DE COCINA, AL CENTRO AULAS Y A LA DERECHA BAÑOS



Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF




[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 8 LOTE 11 LOTIFICACION BALCONES D
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0019-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
			
Foto 7: MÓDULO DE AULAS PISO DE CONCRETO RAJADO, PUERTA DETERIORADA		Foto 8: HUMEDAD EN MUROS Y LOSA, PISO DAÑADO	
			
Foto 9: BARANDAS Y BALCONES DETERIORADOS, PINTURA EN MAL ESTADO, HUMEDAD EN LOSA		Foto 10: BARANDAL EN MAL ESTADO, HUMEDAD EN LOSA	
			
Foto 11: PUERTA DETERIORADA EN MÓDULO DE AULAS, PINTURA EN MUROS EN MAL ESTADO		Foto 12: PINTURA DETERIORADA, NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	




Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa