



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto1: COSTANERAS Y LAMINAS DAÑADAS POR CORROSIÓN, PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: TRASLAPE DE LAMINAS EN MAL ESTADO, COSTANERAS PRESENTAN CORROSIÓN



Foto 4: SUELO DE CONCRETO TIENE RAJADURAS




Foto 5: PUERTA DE INGRESO AL ÁREA DE COCINA PRESENTA DAÑOS DE CORROSIÓN



Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA

[Handwritten signature]






Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7.272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0020-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	
			
Foto 7: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA, PINTURA DE BALCONES EN DETERIORADA		Foto 8: LAMINAS DEL MODULO DE AULAS DAÑADAS CON EOXIDO Y	
			
Foto 9: EL PISO DE CONCRETO ESTA DAÑADO PRESENTA FISURAS		Foto 10: PUERTA DE INGRESO A CACINA CON EXIDO	
			
Foto 11: EL CAPOTE ESTA DAÑADO, LAMINAS CON FILTRACIONES		Foto 12: MÓDULO DE AULAS SIN CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	