



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustitución de Canal pluvial deteriorado por ser de material metalico que se oxidó rapido.




Foto 2: Pintado de Puertas oxidadas
Cambio de tubos cuadrados de 1" picados por oxido




Foto 3: Sustitución de accesorios de baños.



Foto 4: Mantenimiento de baranda oxidada y reparación de anclaje




Foto 5: Sustitución de Cerco de alambre de puas
Razor dañado y sin bases solidas



Foto 6: Sustitucion de Lamina oxidada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión:

92

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Sustitución de Pintura exterior de los salones y postes.




Foto 8: Sustitución de Piso ceramico quebrados




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público