

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | PALIN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM BARRIO SAN ANTONIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5A. AVENIDA 4-17 ZONA 3 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-11-0478-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 20/03/2024 |



Foto1: LAMINAS EN MALAS CONDICIONES, ESTRUCTURA METALICA EN BUEN ESTADO



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO



Foto 4: VISTA DEL MÓDULO DE AULAS SIN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y ESCENARIO




Foto 5: VISTA DE LA LOSA MÓDULO DE GRADAS, ACTUALMENTE SE GENERA HUMEDAD Y NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL





Foto 6: VISTA DE CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | PALIN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM BARRIO SAN ANTONIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5A. AVENIDA 4-17 ZONA 3 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-11-0478-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 20/03/2024 |
|  <p>Foto 7: MÓDULO DE GRADAS FILTRACIONES, SE ENCUENTRAN DESPEGADOS LOS MUROS COLINDANTES, HUMEDAD</p> | |  <p>Foto 8: MÓDULO DE GRADASHUMEDAD, NO TIENE PAÑUELOS, NO TIENE BAJADAS DE AGUA</p> | |
|  <p>Foto 9: MÓDULO DE GRADAS HUMEDAD EN LOSA Y MUROS, PINTURA DETERIORADA</p> | |  <p>Foto 10: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO, NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL</p> | |
|  <p>Foto 11: LA BAJADA DE AGUA PLUVIAL NO ES SUFICIENTE Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, NO PRESENTA PAÑUELOS</p> | |  <p>Foto 12: EL MURO COLINDANTE SE ENCUENTRA BAJO Y DAÑADO POR HUMEDAD</p> | |
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | |  <p>Fernando David de León Mañrique ARQUITECTO Col. No. 7,272</p> <p>Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p> | |