

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	palín
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserio Medio Monte
CÓDIGO DEL	05-11-3103-43	FECHA:	08 de noviembre de 2024.



Foto: 7: Instalacion de unidad de luz (incluye interruptor, ducto y cable electrico)



Foto: 8: Instalacion de red de agua potable para tinaco, 9 mts lineales y accesorios para tinaco.




FOTO: 9: Sustitucion de dos tomacorrientes dobles en dos aulas




Foto:10: Sustitucion de una chapa.



Foto: 12: Sellado de puerta con block y pintado.



Foto:12:Colocacion de dos filas de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Luz GR

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Medio Monte
ESTABLECIMIENTO:	05-11-3103-43	FECHA:	08 de noviembre de 2024.



Foto 1: Repello en pared frente la escuela.



Foto 2: Colocacion de raizor en malla



Foto 3: colocacion de canal de metal con bajada de agua pluvial, tuvo pvc 3''



Foto 4: muro del lado derecho frente la escuela



Foto 5: fabricacion e instalacion de 2 balcones de hierro en ventanas.



Foto 6: colocacion de 8 mL de piso Ceramica en los zocalos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Luz GR

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	palín
NOMBRE DEL ESTABLE DEL ESTABLE	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLE	Caserío Medio Monte
DEL ESTABLE	05-11-3103-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024.



Foto 1: sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: Pintura en Muro Exterior e Interior



Foto 4: sustitucion de piso ceramico.



Foto 5: Reparacion de muro perimetral de block.



Foto 6: malla deteriorada, se sustituirá con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Luz OR

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMEN	Escuintla	MUNICIPIO:	palín
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserio Medio Monte
ESTABLECIMI	05-11-3103-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024.



Foto 7: reparación de cisterna de concreto



Foto 8: Mantenimiento de Estructura (Lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Ivi GR
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

