

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | San Vicente Pacaya |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Alde Concepción El Cedro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-12-0496-43 | FECHA: | 31/12/2024 |



Foto 1: CUBIERTA DE LOSA 1.1. Sustrución de cubierta de lámina por cubierta de losa



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO 2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 4: PUERTAS DE METAL 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5: PUERTAS DE METAL 4.2 Sustrución de chapa 4.3 Sustrución de puerta





Foto 6: VENTANAS 5.2 Sustrución de estructura de metal de ventana 5.5 Sustrución de vidrios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | San Vicente Pacaya |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Alde Concepción El Cedro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-12-0496-43 | FECHA: | 31/12/2024 |



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) 10.10 Sustitución de llave de paso



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO 13.1 Sustitución de Azulejo



Foto 4: LOSA DE PATIO 16.1 Reparación de parche de concreto de patio



Foto 5: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA) 19.11 Instalación de unidades de luz (interruptor, ducto y cable eléctrico) 19.12 Instalación de unidades de fuerza (tomacorrientes)




Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) 21.1 Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

