

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA Y 10A. CALLE 0-04 CANTON SANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0498-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 1: EL TALUD DE PIDRA QUE TIENE LA FACHADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PRESENTA DESPRENDIMIENTOS



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO



Foto 3: LA LOSA FUNDIDA DEL ÁREA DE BODEGA DEL INGRESO PRESENTA HUMEDAD Y CARECE DE BAJADAS DE AGUA



Foto 4: HUMEDAD EN LOSA, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DAÑADAS, LAMINAS DETERIORADAS, ESTRUCTURA CON CORROSIÓN



Foto 5: ESTRUCTURA METALICA CON OXIDO, MALOS TRASLAPES EN LAMINAS



Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA



 Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7.272
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA Y 10A. CALLE 0-04 CANTON SANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0498-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024




Foto 7: EL TANQUE DE AGUA SE ENCUENTRA INABILITADO, PRESENTA DAÑOS EN LLAVES Y TUBERÍA




Foto 8: PINTURA EN MAL ESTADO, PAREDES DETERIORADAS




Foto 9: INSTALACIONES HIDRAULICAS EXPUESTAS, PAREDES CON HUMEDAD



Foto 10: CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DAÑADAS



Foto 11: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO PRESENTAN RAJADURAS




Foto 12: LOS TECHOS DE LAMINA NO TIENEN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL NI CACAL, PINTURA EN MAL ESTADO, ESTRUCTURA METALICA CORROIDA

Firma y sello del Presidente de la OPE

Fernando David de León Maúrique
ARQUITECTO
 Col. No. 7.272
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Proyectos