

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jurún Marinalá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Guachipilín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0502-43	FECHA:	13/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marelin Esther Mamate Sac*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*Margarita*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jurún Marinalá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Guachipilín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0502-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: 1 CUBIERTA DE LÁMINA: 1.1 Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1 CUBIERTA DE LÁMINA: 1.3 Sustitucion de elementos de fijación.



Foto 3: 2 ESTRUCTURA DE TECHO: 2.2 Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 4: 6 PISO: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 5: 6 PISO: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: 10 Servicios sanitarios y sus accesorios: 10.3 Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcelin Esther Chamalec*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Almuguel*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

