













REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS RIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0503-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
			
Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL MODULO DE AULAS DONDE SE OBSERVA QUE EL BARANDAL ESTA DAÑADO, PINTURA EN MAL ESTADO		Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRECTORA DE ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO	
			
Foto 3: CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN MAL ESTADO, MODULO DE AULAS SIN ENERGIA ELECTRICA EN EL 2DO NIVEL		Foto 4: BARANDAL EN MAL ESTADO, PINTURA EN MAL ESTADO,	
			
Foto 5: VANOS DE VENTANAS PROVOCAN RIESGO COLINDA A CALLE		Foto 6: VISITA DE CONSULTOR A ESCUELA	



  
 Firma y sello del Presidente de la OPF


  
**Fernando David de León Mañrique**  
**ARQUITECTO**  
**Col. No. 7,272**  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS RIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0503-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
			
Foto 7: ÁREA DE PILA NO CUENTA CONDRENAJE, SE OBSERVA HUMEDAD EN LOSA DEL MÓDULO DE AULAS		Foto 8: EL SEGUNDO PORTON DE INGRESO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, PRESENTA OXIDO Y ANCLAJES MALOS	
			
Foto 9: SE OBSERVA EL ÁREA DE PILA QUE NO TIENE DRENAJE Y SE MEZCLA EL ÁREA CON JUEGOS		Foto 10: LA LOSA DEL MÓDULO DE AULAS PRESENTA RAJADURAS Y HUMEDAD	
			
Foto 11: BARANDAL DEL MODULO DE GRADAS PRESENTA CORROSIÓN		Foto 12: LAS VENTANAS COLINDANTES A LA CALLE EN MAL ESTADO Y PRESENTAN DAÑOS, VIDRIOS Y MARCOS DE METAL	



