

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CHAGUITES	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0504-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto1: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA NINGUN TECHO TIENE CANAL NI BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR ASIGNADO



Foto 3: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO NO TIENE CANAL Y BAJADAS PLUVIALES




Foto 4: BAÑOS EN MAL ESTADO NO ESTAN FUNCIONANDO



Foto 5: MÓDULO DE COCINA EN MAL ESTADO ESTRUCTURA METALICA, LAMINAS, POLLETON INCOMPLETO, NO TIENE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 6: CONSULTOR EN LA ESCUELA





Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7 272

No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CHAGUITES	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0504-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto 7: MÓDULO DE BAÑOS NO TIENEN LAVAMANOS



Foto 8: EN EL MÓDULO DE BAÑOS ESTAN DAÑADAS LAS LAMINAS, PINTURA DETERIORADA



Foto 9: EL MÓDULO DE AULAS NO TIENE CANALES NI BAJADAS DE AGUA, HUMEDAD EN VIGAS DE CONCRETO, PINTURA DETERIORADA



Foto 10: LAMINAS EN MAL ESTADO EN EL MÓDULO DE BAÑOS, PINTURA DETERIORADA



Foto 11: MÓDULO DE COCINA NO TIENE VENTANAS, PINTURA DETERIORADA, LAMINAS DAÑADAS



Foto 12: MÓDULOS DE AULAS SIN CANAL NI BAJADAS DE AGUA, MÓDULO DE COCINA NO TIENE PUERTA NI VENTANA, PINTURA EN MAL ESTADO, LAMINAS DAÑADAS

Maria elena Isaguirre

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa