











| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--|-------------------|---|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SAN VICENTE PACAYA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PATROCINIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-12-1866-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 20/03/2024 |
|  | |  | |
| Foto 1: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA A LA IZQUIERDA MÓDULO DE AULAS, EN EL CENTRO ÁREA DE COCINA, PINTURA DETERIORADA | | Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO | |
|  | |  | |
| Foto 3: MÓDULO DE COCINA CHIMENEA DAÑADA, PUERTAS EN MAL ESTADO, NO CUENTAN CON BALCON LAS VENTANAS, PLANCHAS METÁLICAS EN MAL ESTADO, FUGA EN LA PILA | | Foto 4: LAVAMANOS E INODORO EN MAL ESTADO | |
|  | |  | |
| Foto 5: HUMEDAD EN EL INTERIOR DE AULAS EN MUROS COLINDANTES Y EN LOSA | | Foto 6: VISTA DEL CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA | |

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p> <p>Fernando David de León Mañrique ARQUITECTO Col. No. 7,272</p> |
|---|---|

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--|-------------------|---|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SAN VICENTE PACAYA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PATROCINIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-12-1866-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 20/03/2024 |
|  <p>Foto 7: INSTALACIÓN ELECTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DAÑADA</p> | |  <p>Foto 8: VENTANA DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DAÑADA, SIN VIDRIOS, INSTALACION ELECTRICA EN MAL ESTADO</p> | |
|  <p>Foto 9: ÁREA DE PATIO ES DE TIERRA, PINTURA DE MUROS PERIMETRALES EN MAL ESTADO</p> | |  <p>Foto 10: HUMEDAD EN LOSA, PUERTAS DAÑADAS Y PINTURA EN MAL ESTADO</p> | |
|  <p>Foto 11: EL BALCON DEL ÁREA DE COCINA ESTA DAÑADO</p> | |  <p>Foto 12: LA VENTANA DEL MÓDULO DE AULAS ESTAN DAÑADOS LOS VIDRIOS Y EL BALCON ESTA DAÑADO CON OXIDO</p> | |

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente del CPE</p> |  <p>Fernando David de León Maárique ARQUITECTO Col. No. 7.272</p> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p> |
|---|---|