



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JURÚN MARINALÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Guachipilín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	o5-12-1958-42	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: 4 PUERTAS DE METAL: 4.2 Sustitución de chapas



Foto 2: 4 PUERTAS DE METAL: 4.4 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 3: 5 VENTANAS: 5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventana, 5.2 sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: 5 VENTANAS: 5.6 Sustitución de balcones de metal.



Foto 5: 5 VENTANAS: 5.7: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 6: 15 MUROS PERIMETRALES: 15.1 Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marelin Esther Chamale
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

