


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
 <p>Foto 1: DE IZQUIERDA A DERECHA MÓDULO DE COCINA, AULAS DE LAMINA Y AULAS CON FUNDICION DE LOSA, NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL</p>		 <p>Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTOR DE ESCUELA, PRESIDENTE DE OPF Y CONSULTOR A CARGO DE ESCUELA</p>	
 <p>Foto 3: EL MÓDULO DE AULAS PRESENTA HUMEDAD EN LOSA Y NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL</p>		 <p>Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS DANADOS, UNO NO TIENE PUERTA Y LA ORTRA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO</p>	
 <p>Foto 5: LA ESTRUCTURA METALICA PRESENTA OXIDO</p>		 <p>Foto 6: CONSULTOR EN ESCUELA</p>	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		  Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
 <p>Foto 7: MÓDULO DE AULAS, SANITARIOS EN MAL ESTADO, PUERTAS CON OXIDO, HUMEDAD EN LOSA</p>		 <p>Foto 8: MÓDULO DE AULAS, SANITARIOS EN MAL ESTADO PRESENTAN FUGAS DE AGUA, PUERTA CON CORROSIÓN</p>	
 <p>Foto 9: LA PUERTA ESTÁ DAÑADA DEBIDO A QUE LOS SUJETADORES ESTÁN EN MAL ESTADO Y PRESENTAN ÓXIDO.</p>		 <p>Foto 10: LA ESTRUCTURA METALICA PRESENTA OXIDO</p>	
 <p>Foto 11: ESTRUCTURA METALICA CON OXIDO, ANCLAJE DE LAMINAS MALOS, PUERTA CON OXIDO</p>		 <p>Foto 12: HUMEDAD EN PAREDES DE SANITARIOS, PINTURA EN MAL ESTADO, NO TIENE PUERTA</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Fernando David de León Maarique ARQUITECTO Col. No. 7,272</p> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>	