

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | NUEVA CONCEPCION        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSE MOGOLLON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-0544-43               | FECHA:                         | 01/12/2024              |



Foto 1: 4.5 Sustitución de porton de metal



Foto2: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana en cocina



Foto 3: 6.8 Sustitución de piso cerámico en la cocina



Foto 4: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores de cocina



Foto 5: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha.



Foto 15: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | NUEVA CONCEPCION        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSE MOGOLLON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-0544-43               | FECHA:                         | 01/12/2024              |



Foto 1: 4.5 Sustitución de porton de metal



Foto2: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana en cocina



Foto 3: 6.8 Sustitución de piso cerámico en la cocina



Foto 4: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores de cocina



Foto 5: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha.




Foto 15: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | NUEVA CONCEPCION        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSE MOGOLLON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-0544-43               | FECHA:                         | 01/12/2024              |



Foto 1: 4.5 Sustitución de porton de metal



Foto2: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana en cocina




Foto 3: 6.8 Sustitución de piso cerámico en la cocina




Foto 4: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores de cocina




Foto 5: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha.




Foto 15: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

