

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Escuintla</b>	MUNICIPIO:	<b>Nueva Concepción</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Trocha 13 Calle del Banco</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>05-13-0551-43</b>	FECHA:	<b>30/11/2024</b>



FOTO 1: CUBIERTA DE LÁMINA (sustitución de lámina, sustitución de capote)




FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO (sustitución de estructura de soporte de metal, por metal)



FOTO 3: PUERTA DE METAL (Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



FOTO 4: PUERTA DE METAL (sustitución de puerta)



FOTO 5: VENTANAS (sustitución de estructura de metal de ventana)



FOTO 6: PISO (sustitución de piso cerámico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Abraham Ortiz Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

