

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 13 Calle del Banco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0551-43	FECHA:	8/12/2024



FOTO 7: PINTURA (pintura de muros exteriores e interiores)




FOTO 8: MUROS PERIMETRALES (reparación de muro perimetral de block)







FOTO 9: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (repello en muro)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abraham Ortiz Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Escuintla</b>	MUNICIPIO:	<b>Nueva Concepción</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Trocha 13 Calle del Banco</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>05-13-0551-43</b>	FECHA:	<b>8/12/2024</b>



**FOTO 1: CUBIERTA DE LÁMINA** (sustitución de lámina, sustitución de capote)



**FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO** (sustitución de estructura de soporte de metal, por metal)



**FOTO 3: PUERTA DE METAL** (Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



**FOTO 4: PUERTA DE METAL** (sustitución de puerta)



**FOTO 5: VENTANAS** (sustitución de estructura de metal de ventana)



**FOTO 6: PISO** (sustitución de piso cerámico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Abraham Ortiz Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

