

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | NUEVA CONCEPCIÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM FRAY MATÍAS DE CORDOVA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVENIDA FRAY MATÍAS DE CORDOVA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-1932-42 | FECHA: | 12/12/2024 |




Foto 1: Pared y piso de lado fuera de cocina.



Foto 2: Muro de contención repello y sernido de cocina.




Foto 3: Piso cerámico de interior de cocina.



Foto 4: Estructura metalica y lamina de techo de cocina.




Foto 5: Sustitucion de puerta de metal, caja de filpones y tomacorrientes.






Foto 6: Torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 yesica Paz
 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público