

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Escuintla</b>	MUNICIPIO:	<b>Nueva Concepción</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Escuela Oficial Rural Mixta</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Trocha 11 Calle 12 El Flor</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>05-13-1948-43</b>	FECHA:	



Foto 7: MURO PERIMETRALES



Foto 8: MURO PERIMETRALES



Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 10: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 11: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA / DEPÓSITO DE AGUA




Foto 12: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA / DEPÓSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la RPE

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Escuintla</b>	MUNICIPIO:	<b>Nueva Concepción</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Escuela Oficial Rural Mixta</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Trocha 11 Calle 12 El Flor</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>05-13-1948-43</b>	FECHA:	



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA MODULO 1



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA MODULO 1



Foto 3: PUERTA DE METAL



Foto 4: PUERTA DE METAL



Foto 5: SERVICIOS SANITARIO MODULO 2



Foto 6: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---