



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0019-43	FECHA:	24/06/2024




Foto1: 1.1 Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5: 4.4 Sustitución de puerta en servicio sanitario




Foto 6: 5.6 Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan número de hojas.

Claudia Chocón
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA RAMA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0019-43	FECHA:	24/06/2024



Foto7: 11.2 Sustitución de barandas de metal








Foto8: 17 Reparación de Sistema Eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claudia chacón

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

