



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE NIÑOS No. 3 CAYETANO FRANCO Y M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Calle 11-12 zona 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0058-43	FECHA:	




Cambio de Puertas de 2 bandas para las aulas




Cambio de Puertas de Direcciones, sala de maestros, baño de maestros y bodega




Fabricación e Instalación de 10 pares de armellas para colocar candados



Cambio de Chapas de 3, Portone principal de ingreso, de dirección JV, dirección JM.



Mantenimiento de estructuras en aulas.



Reparación puerta de rejas más pintura en dirección JV

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la O.P.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE NIÑOS No. 3 CAYETANO FRANCOS Y MONROY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Calle 11-12 zona 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0058-43	FECHA:	




Reparación de portones de 2 bandas sobre avenida junto a la cancha




Instalación de Balcones en pasillo ingreso a establecimiento (2.50 x 0.67 = 1.68 x 5 unidades) 1.60 x 0.67 = 1.08 x 2 unidades) ( 3.40 x 0.67 = 2.28) total 8 balcones




Reparación de Urinal (cambio de llave y tubería) en sanitarios JM



Cambio de accesorios para sanitarios en JM



Bombillas de alta densidad Led y plafonera



Nueva acometida eléctrica, Tablero, Filipones y Accesorios por constante baja de flipones por malas conexiones en el tablero electrico existente y por recarga de conexiones adheridos a los flipones existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE NIÑOS No. 3 CAYETANO FRANCOS Y MONROY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Calle 11-12 zona 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0058-43	FECHA:	



Cambio de Toma Corriente Doble



Apagador Sencillo




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

