





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| DEPARTAMENTO:  | GUATEMALA  | MUNICIPIO:   | GUATEMALA              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  | ESCUELA DE NIÑOS NO. 3 CAYETANO FRANCOS Y MONROY | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:   | 15 CALLE 11-12 ZONA 1. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:  | 00-01-0058-43                                    | FECHA DE LA INSPECCIÓN:  | 16/07/2024             |
|  <p>INSTALACION DE PUERTA</p>         |  |  <p>INSTALACIÓN DE LAMPARAS</p>       |                        |
|  <p>SUSTITUCIÓN DE CHAPA</p>        |  |  <p>MANTENIMIENTO DE PORTON</p>     |                        |
|  <p>VENTANAS PARA MANTENIMIENTO</p> |  |  <p>VENTANAS PARA MANTENIMIENTO</p> |                        |



Firma y sello del Presidente de la OPF



  
**ANDREA BETHANCOURT**  
 Arquitecta  
 Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador

de la DIEDUC