
















REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO.2 "REPÚBLICA DE COSTA RICA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 14-70 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024
			
SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO		SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA, STAR-RITE, FUERZA 3.075 CABALLOS	
			
SISTEMA DE ACCESORIO, HIDRONEUMÁTICO 35 GALONES		SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS	
			
SUSTITUCIÓN DE LAVASTASTOS			

Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT 
 Arquitecta Persona de la DIEDUC que verifica
 C. 4627 Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO.2 "REPÚBLICA DE COSTA RICA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 14-70 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024
 <p>MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTA DE METAL</p>		 <p>MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA</p>	
 <p>PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES</p>		 <p>SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS</p>	
 <p>MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL</p>		 <p>MANTENIMIENTO A REJAS DE METAL</p>	

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF
ESUELA O URBANA PARA NIÑOS No. 2
REPUBLICA DE COSTA RICA
CONSEJO EDUCATIVO
GUATEMALA, C.A.

[Handwritten Signature]
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC