

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN				
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 3-37 ZONA 1	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0066-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024	



INTALACION DE PLANCHA DE PREFABRICADO DUROCK



INTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUA PLUVIAL



INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL PARA INGRESO A COCINA



ELABORACION E INSTALACIÓN DE VENTANA PARA COCINA CORREDIZA DE METAL



FUNDICIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO

Colegiado No. 4627

Regiona de la DIDEDUC que verifica

Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador



HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN				
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 3-37 ZONA 1	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0066-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024	



INSTALACIÓN DE AZULEO EN LA PARTE SUPERIOR E INSTALACION DE UN LAVATRASTOS



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE COCINA



INSTALACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PARA COCINA



INSTALACIÓN DE BOMBILLA LED EN COCINA Y CORREDOR



Persona de la DIDEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador