

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO. 136 "MERCADO SUR" NO.2 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 6ta. Avenida 19-14 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0078-43 | FECHA: | 16/07/2024 |




Foto 1: Puertas (ingreso y salón) y chapas (ingreso, salón y sanitario)




Foto 2: Mantenimiento estructura metalica y sustitución de lamina (Biblioteca y salón)



Foto 3: Sustitucion de estructura de metal de ventana y balcón (Incluye vidrios)



Foto 4: Plancha de patio de concreto de patio 6cm. De espesor



Foto 5: Reparación sistema eléctrico (Sustitución Pafloneras, lámparas, tomacorrientes, tablero y flipones)



Foto 6: Reparación Bomba de agua limpieza, mantenimiento y cambiode accesorios de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | |
|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|---|

