

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB o de Cultura General María Luisa Samayoa Lanuza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a, Avenida 9-42 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0154-45	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: 9. Pintura y cernido a nivel de 1.90 m sobre camara de inodoros. Primera capa de cernido.



Foto 2. 10.3 sustitucion de 10 unidades de inodoro con todos sus accesorios. (todos los inodoros están instalados).



Foto 3: 10.3 Sustitución de 4 lavamanos. (los cuatro están instalados).



Por humedad no se ha iniciado el trabajo de lijado y pintura. Se necesita un ambiente seco para que a pintura nueva no se dañe.

Foto 4. 4.1 Mantenimiento de portón de metal. Portón de ingreso mide 3.60 x 2.50 m (lijado, cambio de chapa, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura negra de aceite).



Las puertas se estan trabajando en la herreria porque el olor de pintura y ruido interfiere con las actividades academicas.

Foto 5. 19.4. Mantenimiento de 10 puertas de metal de baños de varones del primer nivel y baños de mujeres segundo nivel.



Foto 6. Sustitución de piso ceramico y azulejo en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público