

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                         |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala  | MUNICIPIO:                     | Guatemala               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 11 AVENIDA 12-20 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0205-45  | FECHA:                         | 20 de mayo de 2024      |



Foto1: MÓDULO I - Cambio de estructura de madera por madera.



Foto 2: MÓDULO I - Cambio de estructura de madera por madera.



Foto 3: MÓDULO II - Cambio de lamina en corredor patio juntas cívicas



Foto 4: MÓDULO II - Cambio de estructura de soporte interna en corredor patio juntas cívicas.



Foto 5: MÓDULO IV - Cambio de machimbre en corredor patio juntas cívicas.



Foto 6: MODULO III - Cambio de machimbre en corredor patio juntas cívicas.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                         |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala  | MUNICIPIO:                     | Guatemala               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ADSCRITO AL INSTI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 11 AVENIDA 12-20 ZONA 1 |
| ESTABLECIMIENTO:            | 00-01-0205-45  | FECHA:                         | 20 de mayo de 2024      |



Foto 7: MÓDULO IV - Cambio de estructura y machimbre entrada 10ma. avenida.



Foto 8: MÓDULO V - fundicion de parales para intalacion de puertas en cocina



Foto 9: MÓDULO V - estructura interior espacio para cocina



Foto 10: MÓDULO V - Aliniacion de postes en espacio de cocina.



Foto 11: MÓDULO V - refuerzo de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

