







REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 12-20 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0205-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/06/2024
			
Foto 1: . INSTALACIÓN DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 16		Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CIELO FALSO DE MACHIMBRE DE PINO Y SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE	
			
Foto 3: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC Y PUERTAS DE METAL EN COCINA		Foto 4: INSTALACIÓN DE LÁMINA EN CERRAMIENTO DE COCINA, INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2 X 2.10 MTS E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC	
			
Foto 5: INSTALACIÓN DE SOPORTE DE APOYO A ESTRUCTURA METÁLICA EN COCINA		Foto 6: INSTALACIÓN DE MACHIMBRE DE PINO EN AULA	

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
ANDREA BETHANQUORT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura